

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 65603

**NÁZEV VÚ** Krystalinikum v povodí Svratky - západní část

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
65603	Krystalinikum v povodí Svratky - západní část	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		Těžba

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	DY130043	Uranové doly Dolní Rožínka
	DY100263	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	DY100264	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
65603	Krystalinikum v povodí Svratky - západní část	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		Těžba