

List opatření

Název opatření:	Halenkov - rekonstrukce ČOV	ID_OP:	MO100029
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03687	Halenkov	40481000	Vsetínská Bečva po soutok s tokem Senice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
533701	VaK Vsetín - ČOV Halenkov	Vsetínská Bečva	95.56000	-485910.618	-1158143.1

Popis současného stavu:

V obci Halenkov se nenachází žádný podnik produkující průmyslové OV. Je zde vybudován jednotný kanalizační systém. Kanalizace je zaústěna do stávající ČOV Halenkov. Do kanalizace v obci je napojen přívaděč z Nového Hrozenkova. Splaškové odpadní vody z jednotlivých stavebních objektů, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, jsou likvidovány ve stávajících septických nebo zachycovány v bezodtokových jímkách, ze kterých jsou nepravidelně vyváženy k likvidaci na zemědělské pozemky.

Popis navrhovaného stavu:

Opatření bude realizováno v rámci projektu Čistá Bečva. Projekt č. 5.2. Rekonstrukce ČOV Halenkov II.etapa

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	24 900 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveďeno					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury