

List opatření

Název opatření:	Veselí nad Moravou - rekonstrukce kmenových stok	ID_OP:	MO100123
Typ opatření:	Rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41230	Veselí nad Moravou	40939110	Morava po soutok s tokem Radějovka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521061	VaK Hodonín - Veselí nad Moravou ČOV	Morava	140.1000	-545819,045	-1193582,7

Popis současného stavu:

Stávající kmenová stoka A bude rekonstruována z důvodu jejího špatného technického stavu (prorůstající kořeny, nánosy, abraze betonové konstrukce stoky) a nevyhovujících hydraulických poměrů.

Popis navrhovaného stavu:

Rekonstrukce kmenových stok bezvýkopovou technologií - celková délka 836 m (profil DN 600, 800 a 1100).

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Gravitační: 836	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Tlaková:	
			Počet ČS:	Celkem [m]: 836	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	20 500 000,0				
Stav projekt. přípravy:	REALIZACE				
Předpokládané datum dokončení stavby:	2009				
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah				

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury