

## Havárie na Rokytně

Dne 3. srpna 2010 v 15:30 hodin bylo Městským úřadem Moravský Krumlov, odbor životního prostředí (ŽP) nahlášeno na provoz Náměšť nad Oslavou znečištění vodního toku Rokytná v ř. km 14,300 ropnými látkami.

Jednalo se o znečištění toku motorovou naftou. Znečištění zjistila Městská Policie Moravský Krumlov v lokalitě střelnice u fotbalového hřiště. Následně byly povolány jednotky Hasičského záchranného sboru Moravský Krumlov a Ivančice s tím, že byla instalována na vodní tok norná stěna typu „Technolen“.

K zabránění dalšího úniku ropných látek byla použita nafukovací ucpávka na výstupu dešťové kanalizace do vodního toku Rokytná. K úniku nafty došlo v důsledku poruchy palivového systému nákladního auta a následným únikem do dešťové kanalizace. Jaké množství ropných látek uniklo do kanalizace a vodního toku Rokytná je předmětem současně vedeného správního řízení. Dle původních odhadů se naštěstí jednalo o cca 20 litrů motorové nafty. Norná stěna na vodním toku byla ponechána do druhého dne.

*Pavel Rous,  
vedoucí provozu Náměšť nad Oslavou, ZD*



