

Provizorní hrazení na jezu Salm v Blansku

Od výstavby jezu Salm v roce 1978 bylo provizorní hrazení jako nedílná součást jezu uloženo na PD v Blansku. Vzhledem k nepříliš častému používání se zřejmě v minulosti opomíjela i jeho údržba.

Na rok 2010 byla naplánována kompletní oprava, kterou na základě rozhodnutí provedli vlastními silami pracovníci Povodí Moravy, s. p.. Ve spolupráci se strojním technikem závodu Dyje Ing. Fišerem se podařilo kontaktovat výrobce těsnicí pryže, která by odpovídala původním parametrům. Firmou KSK – BELT, a. s. Teplice bylo dodáno ve velmi krátkém termínu těsnění „dvojitá nota U profil 65-ShA“, nějakou dobu trvalo dodání šroubů, které by mohly být použity bez větších úprav a zásahů do konstrukce hradidel. Šrouby D965 nerez (kříž 8x14) v celkovém množství 1240 ks byla schopna v požadovaném termínu dodat firma FASTENERS CZ, a. s. Praha. Hradidla byla očištěna, natřena s následným osazením nové těsnicí pryže. Vzhledem k tomu, že do doby této opravy bylo hrazení skladováno na volné ploše, jen s uložením do stojanu, rozhodli jsme se rovněž vlastními silami provést i zastřešení.

