

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41999070 (D127)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice	Řád Strahlera	4	Důvod	výroba elektrické energie, ochrana před povodněmi, urbanizmus zásobování vodou, zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D127	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								
		Sloučeniny tributylcínu	Cd, Ni, Pb, Hg	fosfor, BSK5				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Skládky	DY100033	Koryčany - výstavba ČOV	
Překročení limitů organického zneč.	DY100057	Kyjov - intenzifikace ČOV	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY130025	Kyjov - Nětčice - sanace	
Nadměrná vodní eroze v krajině	DY130036	Liščí - sanace	
Špičkování vodních elektráren	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky	DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
Vysychání toků	DY100370		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D127	Kyjovka po soutok s tokem Hruškovice	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								
		Sloučeniny tributylcínu	Cd, Ni, Pb, Hg / 04	fosfor / 04			biologie / 04	