List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41566000 (D064)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Litava po soutok s tokem Litenčický potok	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D064	Litava po soutok s tokem Litenčický potok	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Zatížení z plošného znečištění
Nadměrná vodní eroze v krajině
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
DY100291	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D064	Litava po soutok s tokem Litenčický potok	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				fosfor / 02		biologie / 02		