List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41598000 (D067)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Litava po soutok s tokem Rakovec	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	ochrana před povodněmi, urbanizmus, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D067	Litava po soutok s tokem Rakovec	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Skládky

Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek
Nadměrná vodní eroze v krajině
Překročení limitů organického zneč.
Znečištěné toky
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY130034	EMP, s.r.o. Slavkov - sanace	
	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	
DY100370	Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	
DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
DY100297	Marefy a Černčín - vybudování kanalizace	
DY100350	Mouřínov - výstavba kanalizace a ČOV	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D067	Litava po soutok s tokem Rakovec	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5, fosfor, dusičnany / 04		biologie / 04		