

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 42320

NÁZEV VÚ Ústecká synklinála v povodí Svitavy

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
42320	Ústecká synklinála v povodí Svitavy	nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující
		nevyhovující		nevyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, ATRAZ, DATRAZ		Poměr

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu Zdroje podzemní vody	DY100261 DY100262	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu UPZV Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
42320	Ústecká synklinála v povodí Svitavy	nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující
		nevyhovující		nevyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, ATRAZ, DATRAZ		Poměr