

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 66200

NÁZEV VÚ Kulm Drahanské vrchoviny

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66200	Kulm Drahanské vrchoviny	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		

Významný problém nakládání s vodami:

ne

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
	MO100116	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	MO100301	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	MO100302	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
	MO130023	Žádlovice - sanace
	MO130035	Stará cihelna - sanace
	MO130040	Štoly Vranová Lhota - sanace
	MO130042	Za branou - sanace
	MO130063	SEM, s.r.o. závod Mohelnice - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66200	Kulm Drahanské vrchoviny	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		