

List opatření

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------|
| Název opatření | Revitalizace prav. př. Jinošovky, Kralice | ID_OP | DY110018 |
| Typ opatření | Revitalizace | ID_KO | 27 |
| | | ID_RVT | D_1105 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----|
| Tok | pravostranný přítok Jinošovky, km 1,7 | ID_Podtyp | 3 | | |
| Lokalizace | k. ú. Kralice, okres Třebíč | Správce t. | LČR | | |
| Ř. km správce | 1.14 | 1.37 | UPOVR_ID 41848000 | HMWB | ne |
| Ř. km ZMVH | 1.14 | 1.37 | TOK_ID 10206755 | | |

Popis současného stavu:

Jedná se o lokalitu, kde historicky vodní nádrž existovala. Louky jsou podmaččené, nevhodné zemědělskému využití.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | |
| Příčné objekty | |
| Opevnění břehu | |
| Opevnění dna | |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Vytvoření nové mokřadní plochy - vodní nádrž s litorální zónou. Vytvoření ploch pro rozvoj mokřadních společenstev rostlinných, plochy pro život a rozmnožování obojživelníků, hnízdění vodního ptactva, vylepšení mikroklimatu okolních lesních porostů. Lokalita se nachází v "Zámecké oboře" zámku v Náměšti nad Oslavou, která je přírodní památkou a jde o lokalitu NATURA.

| | |
|------------------------|------|
| Délka toku [km] | 1,7 |
| Délka RVT [km] | 0.23 |
| Plocha RVT [ha] | 1.6 |
| RVT koryta | ano |
| RVT nádrže | ano |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůňe | ano |
| RVT niva | ne |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | snadné | žádné | střední | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | 513 | objem | 13 640 | 7 000 000 | 1a | |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ne | ne | ne | ano | | |
| | RZCHÚ | ne | | | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | částečně | ne | ne | částečně | | |

List opatření

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | ex | 1,14 | 1.37 |

Zvláště chráněné druhy

Limoniscus violaceus (kovařík); Osmoderma eremita (páchník hnědý); Cerambyx cerdo (tesařík obrovský)

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita |
| | ne | ano | ne |

| | | | | |
|---------------------|---------------|------------|------------------|----------------|
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | ne | ne | ne | ne |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP | Návaznost na OP |
| | ano | ano | ano | ne | |

Financování

| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <i>MP</i> | x | x | x |
| <i>Ovl. průtoku</i> | x | x | x |
| <i>Stav koryta</i> | x | x | x |