

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41148000 (D011)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Manešovický potok po ústí do toku Želetavka	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, rekreace, urbanizmus, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D011	Manešovický potok po ústí do toku Želetavka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Znečištěné toky	DY100262	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody	
	DY100263	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	
	DY100264	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod	
	DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
	DY100269	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek	
Příčné překážky	DY100291	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D011	Manešovický potok po ústí do toku Želetavka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5 / 02 biologie / 02