List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41893000 (D112)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Rokytná po soutok s tokem Rouchovanka	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D112	Rokytná po soutok s tokem Rouchovanka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, fosfor, dusičnany				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Skládky
Překročení limitů organického zneč.
Znečištěné toky
Špičkování vodních elektráren
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100118	Moravské Budějovice - dostavba a rekonstrukce kanalizace	
DY100119	Moravské Budějovice - rekonstrukce ČOV, II. etapa	
DY100147	Běhařovice, Tavíkovice, Medlice, Křepice, H. Kounice	
DY100309	Vícenice - výstavba kanalizace	
DY130028	TRADO s.r.o. Jaroměřice n.Rok. - sanace	
DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
DY100370	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek - Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D112	Rokytná po soutok s tokem Rouchovanka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5, fosfor / 04		biologie / 04		