

## List hodnocení útvaru povrchových vod

|                  |                                               |                      |         |                           |                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID útvaru</b> | 41174000 (D015)                               | <b>kategorie VÚ</b>  | tekoucí | <b>Silně ovlivněný VÚ</b> | ano                                                                                        |
| <b>NÁZEV VÚ</b>  | Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hranici | <b>Řád Strahlera</b> | 6       | <b>Důvod</b>              | zásobování vodou, výroba el. en., ochrana před povodněmi zemědělství a lesnictví, rekreace |

### Vyhodnocení stavu:

| Prac. číslo VÚ                        | Název vodního útvaru                          | CHEMICKÝ STAV     |                   | EKOLOGICKÝ STAV |            |                   |                   |            |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--|
|                                       |                                               | SL                | KOVY              | F-CH SLOŽKY     |            | BIOLOG.SLOŽKY     |                   |            |  |
|                                       |                                               |                   |                   | V.F-CH.L.       | SZL        | RYBY              | BENTOS            | CHLOROFYL  |  |
| D015                                  | Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hranici | vyhovující        | pot. nevyhovující | vyhovující      | vyhovující | pot. nevyhovující | vyhovující        | vyhovující |  |
|                                       |                                               | pot. nevyhovující |                   | vyhovující      |            | pot. nevyhovující |                   |            |  |
|                                       |                                               | pot. nevyhovující |                   |                 |            |                   | pot. nevyhovující |            |  |
|                                       |                                               | pot. nevyhovující |                   |                 |            |                   |                   |            |  |
| <b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b> |                                               |                   | Hg                |                 |            |                   |                   |            |  |

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

| Typ významného problému nakládání s vodami: | ID opatření | Název opatření                                                           | odkaz na opatření |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Překročení limitů organického zneč.         | DY100146    | Vranov nad Dyjí - rekonstrukce ČOV                                       |                   |
|                                             | DY100361    | Onšov - výstavba ČOV a kanalizace                                        |                   |
| Příčné překážky                             | DY110037    | Vranov nad Dyjí - revitalizace náhonu, zvýšení min. zůstatkového průtoku |                   |

### Odhad dopadů opatření:

| Prac. číslo VÚ                                    | Název vodního útvaru                          | CHEMICKÝ STAV     |                   | EKOLOGICKÝ STAV |            |                   |                   |            |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--|
|                                                   |                                               | SL                | KOVY              | F-CH SLOŽKY     |            | BIOLOG.SLOŽKY     |                   |            |  |
|                                                   |                                               |                   |                   | V.F-CH.L.       | SZL        | RYBY              | BENTOS            | CHLOROFYL  |  |
| D015                                              | Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hranici | vyhovující        | pot. nevyhovující | vyhovující      | vyhovující | pot. nevyhovující | vyhovující        | vyhovující |  |
|                                                   |                                               | pot. nevyhovující |                   | vyhovující      |            | pot. nevyhovující |                   |            |  |
|                                                   |                                               | pot. nevyhovující |                   |                 |            |                   | pot. nevyhovující |            |  |
|                                                   |                                               | pot. nevyhovující |                   |                 |            |                   |                   |            |  |
| <b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b> |                                               |                   | Hg / 01           |                 |            |                   | biologie / 01     |            |  |