

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41192000 (D017)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha	Řád Strahlera	6	Důvod	výroba elektrické energie, ochrana před povodněmi, urbanizmus zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D017	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Ni, Pb, Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Urbanizace	DY100132	Znojmo - rekonstrukce a dostavba kanalizace	
	DY100135	Znojmo - Načeratice - Derflice - dostavba kanalizace	
	DY100136	Znojmo - intenzifikace a rekonstrukce ČOV	
	DY100141	Jaroslavice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	
	DY100181	Citonice - rekonstrukce ČOV, dostavba kanalizace	
Špičkování vodních elektráren	DY100283	Znojmo - severozápadní větev II., napojení obcí	
Příčné překážky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D017	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd, Ni, Pb, Hg / 01				biologie / 04	