List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41277001 (D028)	**kategorie VÚ**	stojaté	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Nádrž Nové Mlýny I. - horní	**Řád Strahlera**	6	**Důvod**	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D028	Nádrž Nové Mlýny I. - horní	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:

Eutrofizace
Zatížení z plošného znečištění
Znečištěné toky
Příčné překážky

Návrh opatření: ano

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100024	Drnholec - rekonstrukce a výstavba kanalizace	
DY110006	Překonání migrační bariéry VDNM I - horní	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D028	Nádrž Nové Mlýny I. - horní	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		nevyhovující				
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				fosfor				