

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41416000 (D045)	kategorie VÚ	stojaté	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Nádrž Brněnská	Řád Strahlera	6	Důvod	zásobování vodou, výroba el. en., ochrana před povodněmi zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D045	Nádrž Brněnská	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující				
		nevyhovující					nevyhovující	nevyhovující
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace	DY100022	Veverská Bítýška - dobudování a rekonstrukce kanalizace	
Eutrofizace - a její dodavatelská povodí	DY100093	Brno - Moravské Knínice - dostavba kanalizace	
Znečištěné toky	DY100349	Kuřim, rekonstrukce kanalizace a dostavba	
Špičkování vodních elektráren	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Příčné překážky			

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D045	Nádrž Brněnská	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující				
		nevyhovující					nevyhovující	nevyhovující
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								