

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41462000 (D050)	kategorie VÚ	stojaté	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Nádrž Letovice	Řád Strahlera	4	Důvod	výroba elektrické energie, zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D050	Nádrž Letovice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující				
		nevhovující					nevhovující	nevhovující
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D050	Nádrž Letovice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující				
		nevhovující					nevhovující	nevhovující
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								