List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41628000 (D072)	**kategorie VÚ**	tekoucí	**Silně ovlivněný VÚ**	ne
NÁZEV VÚ	Říčka po soutok s tokem Roketnice	**Řád Strahlera**	4	**Důvod**	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D072	Říčka po soutok s tokem Roketnice	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
				nevyhovující				
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, fosfor				

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ano

Typ významného problému nakládání s vodami:
Skládky
Zatížení z plošného znečištění
Špičkování vodních elektráren
Příčné překážky

ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
DY100002	Bílovice nad Svitavou - dostavba kanalizace	
DY100105	Bílovice nad Svitavou - připojení okolních obcí	
DY130020	ICEC Šlapanice,a.s. - sanace	
DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
DY100265	Snižování znečištění z atmosférické depozice	
	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek -	
DY100370	Odstraňování znečištění z nelegálních skládek	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
				F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D072	Říčka po soutok s tokem Roketnice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
						pot. nevyhovující		
				pot. nevyhovující				
		pot. nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY						biologie / 04		