

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	41651080 (D078)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ano
<b>NÁZEV VÚ</b>	Svratka po vzdutí nádrže Nové Mlýny II.	<b>Řád Strahlera</b>	7	<b>Důvod</b>	výroba elektrické energie, ochrana před povodněmi, urbanizmus zásobování vodou, zemědělství a lesnictví

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D078	Svratka po vzdutí nádrže Nové Mlýny II.	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>								
		Oktylfenol	Hg	fosfor				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Překročení limitů organického zneč.	DY100108	Židlochovice - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a dostavba kanalizace	
Riziko nakl. a vyp. nebezpečných látek	DY100331	Židlochovice - Vojkovice - dostavba a rekonstrukce kanalizace	
Zatížení z plošného znečištění	DY100175	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	
Nadměrná vodní eroze v krajině	DY100266	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	
Špičkování vodních elektráren			
Příčné překážky			

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D078	Svratka po vzdutí nádrže Nové Mlýny II.	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
						nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>								
		Oktylfenol	Hg / 02	fosfor / 04			biologie / 04	