

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 22503

NÁZEV VÚ Dolnomoravský úval - střední část

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22503	Dolnomoravský úval - střední část	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL, SO4		

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	DY130025	Kyjov - Nětčice - sanace
	DY130047	Rohatec - kolonie - sanace
	DY130052	KOVO Bzenec - sanace
	DY130048	JM dřevařské závody a.s. - sanace
	DY100262	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody
	DY100501	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	DY100502	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22503	Dolnomoravský úval - střední část	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, CL, SO4		