



Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR	ano	
	sanace	ne	
	rekultivace	ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky		
	nad limit C		
	jiný		

#### Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Pokračovat v monitoringu podzemních vod pro ověření skutečnosti, že skládka nekontaminuje podzemní vodu v okolí lokality, především v okolních studních..
--------------	---

#### Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

#### Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Cd	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Cd. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržen jen monitoring. Lokalita není ČIŽP vedena v seznamu SEZ.					

