

Opatření provedená	druh		stav
	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR	ne	
	sanace	ne	
	rekultivace	ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	další látky		
	nad limit C		
	jiný		

Popis navrhovaného opatření

Slovní popis	Nebyla navržena žádná opatření.
--------------	---------------------------------

Technické parametry

Opatření navrhovaná	druh		stav
	monitoring		
	průzkum		
	AR		
	sanace		
	rekultivace		

Přínos navrhovaného opatření

Dosažení cíle	látka	cíl. limit	sanace	cíl splněn	rok	stav 2015
	Bz	nelze	ne			
Závěry	Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Bz. Podle SEKM se jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které nebyla navržena žádná opatření. Ekologická smlouva nezjištěna. Firma Geova s.r.o. prováděla v r. 1997 vzorkování vody. Práce na lokalitě ukončeny.					