

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 16230

NÁZEV VÚ Pliopleistocén Blaty

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16230	Pliopleistocén Blaty	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				poměr odběrů ku zdrojům

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu	MO100110	Opatření k zamezení rizikového kvantitativního stavu podzemních vod
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	MO100112	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek
Ohrožení zdrojů podzemních vod zatápěním za povodní s možností znečištění	MO130048	SIGMA Lutín a. s. - sanace
Odběry ze zdrojů podzemních vod		
Ohrožení zdrojů podzemních vod těžbou štěrkopísků		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16230	Pliopleistocén Blaty	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující
		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující
Příčiny nevyhovujícího stavu				