

Sanace povodňových škod na hrázích Litavy v Blučině

Po květnových a červnových povodňových průtocích v toku Litavy došlo ke škodám na ochranných hrázích v několika lokalitách v rozsahu působnosti provozu Brno. V rámci následných protokolárních zjištění rozsahů povodňových škod na Litavě se zástupci AOPK, obce a vodoprávního úřadu dohodli do soupisu povodňových škod zahrnout další dvě škody v Blučině – nátrž v hrázi poblíž zaústění Dunávky a v místě vyústění z obecní čistírny odpadních vod (ČOV).

Velkou nátrž v hrázi přímo přiléhající k obecním a soukromým pozemkům naproti zaústění Dunávky bylo potřebné nejprve zpřístupnit svažitém terénem od hlavní komunikace. Ke stabilizaci příjezdu štěrkodrtí byla nutná spolupráce několika Tater, poté bylo možné přistoupit k dovozu lomového kamene k založení nové navazující paty hráze a opevnění návodního líce hráze po přemístění protilehlého nánosů. Návoz kamene ke stabilizaci protilehlé dotčené bermy byl komplikován nutností pojíždět po asfaltové cyklostezce na koruně hráze s problematickou únosností krajnic po dlouhodobých deštích. Pojezd nákladních vozů s menšími fůrami kamene konstrukce cyklostezky vydržela bez úhony. Celá dotčená plocha byla poté ručně upravena a oseta.

Poškození paty hráze výše proti toku při vyústění ČOV bylo sanováno obdobným způsobem za mírně lepších příjezdových podmínek, součástí prací bylo i odstranění kořenového systému z protilehlé bermy podílejícího se na vzniku škody. Pro vyloučení pozdější kolize byl rozsah údržby předem konzultován a na místě odsouhlasen projektantem plánované rekonstrukce údržbovými pracemi dotčeného výústního objektu v rámci Revitalizace ČOV Blučina.

Před přemístěním bagru na jiný provoz ještě byly pročištěny dvě hrázové propustě z návodního i vzdušního líce včetně úpravy sjezdu za hráz.



Poškozená pata hráze při opadávajícím povodňovém průtoku



Poškozená pata hráze u ČOV



Vodní bagr při udržovacích práce



Sanované místo před dokončením povrchových úprav