

VW Transporter

Obsluha vodního díla Letovice využívá téměř každodenně ke své práci nákladní vozidlo VW Transporter v úpravě s třístranným sklápěčem a pohonem 4 x 4, typ J70. Dodávka nového vozu však byla již při zakoupení provedena se sklápěcí korbou od jiného dodavatele a po čase se začaly objevovat problémy s nekvalitním materiálem. Korba vykazovala silné známky koroze.

Zaměstnanci státního podniku proto celou sklápěcí korbou sundali, pečlivě očistili a provedli kompletní nový nátěr.

